





Simbología de la Soldadura





5. Joint Types



5. Joint Types




5. Joint Types



5. Joint Types



5. Joint Types





shutterstock.com • 1342027160

5. Joint Types




5. Joint Types





5. Joint Types




Overlap Joint




5. Joint Types




5. Joint Types




Juntas de Soldadura




Unión a tope




Unión en T



Unión en solape



Unión en esquina o ángulo



Unión en borde

Juntas de Soldadura



Juntas de Soldadura



Juntas de Soldadura



Juntas de Soldadura



1- Abertura de la Raíz

2- Cara de la Raíz


3- Cara de la Ranura

4- Angulo del Bisel


5- Angulo de la Ranura

6- Símbolo de Soldar


7- Espesor de la Plancha







Juntas de Soldadura




(A)




Juntas de Soldadura



Juntas de Soldadura



Juntas de Soldadura



Juntas de Soldadura

